

Gewindebuchse Tank



K500, K800, KS500, KS600 Reparaturreinsatz Benzinhahngewinde Innengewinde M14 x 1.5 mm

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

Netto Verkaufspreis 12,50 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Hersteller [Zündapp Aichner](#)